

MATEANTE PARA LACAS POLIURETANICAS K-M40

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Blanco.

Película:
Satinada

Olor:
Característicos a solventes

Consistencia:
Líquido.

Viscosidad:
15 Cps a 25°C

pH:
No aplica

Sólidos:
25% +/-1
2 horas a 110°C.

Temp. Transporte y Almacenamiento:
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original cerrado
(Proteger de temperaturas extremas)

Inflamabilidad:
Si

Descripción

Producto desarrollado para opacar todo tipo de lacas y barnices al solvente. Su fórmula con sílices de alta calidad y excelente poder de mateo brindaran a su aplicación una notable reducción del brillo.

Características

- Baja el brillo de lacas, esmaltes, selladores y barnices.
- Deja un satinado muy terso y parejo.
- La película queda exenta de grumos y asperezas

Aplicación

Vierta el contenido del envase dentro del recubrimiento a opacar, la cantidad de M-40 dependerá del brillo deseado, mezcle bien con espátula hasta la incorporación completa del producto. Deje reposar 10 minutos antes de usar.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas. Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.

Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2. Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

Recomendación: *En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.*

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con Diluyente K-L40 inmediatamente finalizado su uso

MATEANTE PARA LACAS POLIURETANICAS K-M40

Rendimiento:

100 cm³/L de laca para
obtener un brillo semi mate.

**Tiempo de secado entre
manos:**

No aplicable

Tiempo de secado final:

No aplicable

Presentaciones

Botella 100 cm³

Botella 500 cm³

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Qúitese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar

INGESTIÓN: Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. **NO PROVOCAR EL VOMITO.**

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666- Policlínico Posadas: 4658-7777.

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

